

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr. opdrachtgever: 1410
Naam opdrachtgever: PRIMAGAZ BELGIUM
Cont.pers.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:



Onafhankelijk Controle Bureau

ProKo.: PB13 Type: 2
Verslagnr.: 5037638
Voorl. verslagnr.: V5037638
Datum: 03/06/2018

Afdeling: REC

Eigenaar/huurder:

Van Tongelen Lydie

SCHRANSHOEFLEI 3
2820 RIJMENAM

Tel: +32 15514190
GSM:
E-mail:

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN OPSLAGPLAATS VOOR VLOEIBAAR PETROLEUMGAS IN VASTE RESERVOIR

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/REC/001, §7.3)

Reglementering - Vlaanderen: Vlare I + II, KB 21/10/1968, MB 27/04/1994

REFERENTIES

Klantnr.	CU5024868	Tanknummer:	25244	Eigenaar/huurder:	Huurder
Gebruiker:	VAN TONGELEN LYDIE	Plaats van onderzoek:	SCHRANSHOEFLEI 3 RIJMENAM 2820		
Datum van onderzoek:	28/05/2018	Periodiciteit:	60 maanden	Volgende onderzoek vóór:	31/05/2023
Onderzoeker:	COOLS ELIEN				

ALGEMENE GEGEVENS OPSLAGPLAATS, HOUDER EN ZIJN BIJHORIGHEDEN

HOUDER	Constructeur	R_Nummer	Inhoud	E / CE - Datum
	BUTAN	25244	495 L.	01/05/1973
(vullingsgraad: %)	Certificaatnummer	Afgeleverd op	Door / CE-nr.	RI-datum
	ASBL1663/107	16/07/1973	VERITAS	
VEILIGHEIDSKLEP	Aantal	Merk/type	CPS	Datum - geldigheid
	1	EU25	Ja	2016.01 - 10 jaar
PIJPLEIDINGATTEST	Naam	Postnr.	Gemeente	Datum attest
	Installateur: DE WYNGAERT			09/09/2011
	Binnenleiding			
	Verificateur:			
VERGUNNING	Klasse	Datum	Duur / geldig tot	Vergunde inhoud
	3		J /	L.
				Totale inhoud
				495 L.

METINGEN

DICHTHEIDSTEST LEIDINGEN ☐ buiten - ☐ binnen - ☐ in orde - ☐ niet in orde - ☐ niet van toepassing
KATHOD. BESCHERMING ☐ ondergrondse tank ☐ aanwezig $U_1 =$ mV $U_2 =$ mV $I =$ mA $R =$ Ω

NOTA'S

(met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Indien de totale inhoud van de opslagplaats kleiner of gelijk is aan 3000 L, moet de eigenaar/gebruiker het bestaan hiervan melden bij zijn gemeentebestuur.

VASTSTELLINGEN: OPMERKING (X ☐) / INBREUK (X X)

- ☒ ☐ (450) Alleen de controle van de opslagtank werd uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever/gasmaatschappij. De 5-jaarlijkse dichtheidscontrole van de binnenleidingen dient nog te gebeuren op aanvraag van de eigenaar/huurder. Deze controle dient zo spoedig mogelijk en zonder vertraging uitgevoerd te worden. Gelieve de binnen gasleiding te laten keuren door een erkend organisme, zoals OCB, en ons een kopie van het goedkeuringsattest te bezorgen.
- ☒ ☐ (052) De voorontspanner is in slechte staat: het is wenselijk die door uw installateur te laten vervangen.

BESLUIT

De opslagtank voldoet aan de reglementaire technische voorschriften.
Volgend onderzoek is uit voeren vóór de datum hierboven vermeld.
De eventueel vermelde opmerkingen dienen zo snel mogelijk verholpen te worden.
De gasleiding dient gecontroleerd te worden, alvorens een besluit te nemen.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes