

BTV Limburg
KOERSESESTEENWEG 226
3582 KOERSEL
011 42 18 34
011 45 44 83
btv.limburg@btvcontrol.be

VERSLAG VAN BEPERKT ONDERZOEK VAN EEN ONDERGRONDSE HOUDER

Datum onderzoek : 3/11/2020
Plaats van onderzoek : 3600 Genk, Bijlkestraat 26
Aanwezige personen : Mvr. Dirix Michele

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Algemene beschrijving: Ondergrondse dubbelwandige metalen houder voor opslag van stookolie

Constructeur : Onbekend	Fabricagenr.: Onbekend	Volgnr.: /
Bouwjaar : Onbekend	Nummer prototypekeuring : /	
Type : metaal - dubbelwandig	Erkend milieudeskundige bouwtoezicht : /	
Ontwerpdruk° : Atmosferisch	Maximum werkdruk°: Atmosferisch	
Inhoud : 3000 L	Product: Stookolie (GHS02)	
Zonder kathodische bescherming	Zonder brandstofverdeelininstallatie (motorvoertuigen)	

**Atmosferisch betekent zonder of met miniem drukverschil ten opzichte van de atmosfeer, gemeten bovenaan de houder, hogere drukken zijn te rechtvaardigen door een geldig attest, conformiteitsverklaring en of de kenplaat.*

2. UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES

Beperkt onderzoek overeenkomstig de voorschriften, volgens werkinstructie 10ld024 - 10ld027;

- Vlare II, art. 5.17.4.2.8. §1
- Vlare II, art. 5.6.1.2.8. §1
- Volgens specifieke opdracht, hierna verder omschreven en met afzonderlijke besluitvorming (D):

Tijdens het onderzoek werden volgende punten gecontroleerd, indien van toepassing:

- Inzage van het vorige rapport of attest en/of vergunning/melding
- De controle op de goede staat van de overvulbeveiliging/ -waarschuwing, indien aanwezig
- De controle op eventuele aanwezigheid van water en slib in de houder voor vloeibare brandstoffen
- Onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder
- Onderzoek van de staat van de uitwendig zichtbare delen van de houder, de afsluiters, leidingen, en eventueel de pompen, e.a.
- De controle van het lekdetectiesysteem, indien aanwezig
- De controle op de eventuele voorzieningen voor damprecuperatie, indien aanwezig

RD024_027-02_11-20

- In voorkomend geval, controle op de eventuele aanwezige kathodische bescherming of corrosiemonitoring, zie ook afzonderlijke verslaggeving
- Eventueel ander of bijkomend onderzoek, verder omschreven in punt 3.

3. ONDERZOEKS- EN MEETRESULTATEN

Milieu- of exploitatievergunning / melding: Ons nog voor te leggen

Vorige rapporten/attesten: Indienststellingsverslag : /
 Algemeen onderzoek : /
 Beperkt onderzoek : 10/12/2010 BTV 56/071010/03 ;
 10/12/2015 BTV nr. 323/151210/05
 Dichtheidsproef : 10/12/2010 BTV 56/071010/03
 Ander onderzoek (eventueel) : /

Staat / aanwezigheid overvulbeveiligingssysteem ($\leq 98\%$) : Nvt
 of " / " overvulwaarschuwingssysteem ($\leq 95\%$) : Fluitsysteem
 Werking lekdetectiesysteem : Systeem vloeistof tussen dubbele wand,
 Afriso Euro Index, werking in orde
 Uitwendige staat van de houder : Aanvaardbaar, voor zover zichtbaar
 Uitwendige staat van de leidingen : Aanvaardbaar, voor zover zichtbaar
 Uitmonding ontfluchting (hoogte $\geq 3\text{m}$) : Nvt
 Eventuele voorzieningen voor damprecuperatie : Nvt
 Vulpunt (op $>2\text{m}$ bij verdeelinstallatie producten groep 1) : Nvt
 Aanduidingen en waarschuwingen : Nvt
 Zichtbare verontreiniging buiten de houder : Geen
 Vloeistofniveau in de houder : 10 cm
 Aanwezigheid van water/slib in de houder (brandstoffen) : 0 cm
 PH van het water in de houder : /
 Geleidbaarheid van het water in de houder : /
 Opgemeten tankpotentiaal (t.o.v. Cu/CuSO₄-elektrode) : -390 mV
 Ander of bijkomend onderzoek: /

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

4.1. Vaststellingen:

Ernstige gebreken of inbreuken:

Geen

Minder ernstige gebreken:

Geen

Bijkomende opmerkingen:

Geen

4.2. Nota's :

Lekdetectie dient voorzien te zijn van een constante voeding, zekering stond af in zekeringskast.
 Na het terug opzetten van de stroom is de werking goed bevonden.

5. BESLUIT

A. Besluitcode: GROEN

Het beperkt onderzoek heeft voldoening geschonken. De houder mag verder in dienst gehouden worden, onder de normale voorwaarden van onderhoud en exploitatie. Aan de eventuele bijkomende opmerkingen is nog te voldoen.

Het volgende beperkt onderzoek is uit te voeren vóór: 03/11/2022 (1 of 2-jaarlijks)

De volgende dichtheidsproef is uit te voeren: 10/12/2025 (1 of 2 of 5 of 10 of 15-jaarlijks)

Het volgende algemeen onderzoek is uit te voeren vóór: 10/12/2025 (10 of 15-jaarlijks of

B. Besluitcode: ORANJE

Behoudens hogervermelde vaststellingen heeft het beperkt onderzoek voldoening geschonken. De houder mag voorlopig verder in dienst gehouden worden. Aan hoger vermelde vaststellingen is nog onverwijld te voldoen.

Het volgende bijkomend onderzoek is uit te voeren uiterlijk 6 maanden na huidig onderzoek.

De volgende dichtheidsproef is uit te voeren vóór:

C. Besluitcode: ROOD

Het beperkt onderzoek heeft geen voldoening geschonken. De vastgestelde gebreken kunnen aanleiding geven/hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder. De houder mag niet verder in dienst gehouden worden, en is buiten gebruik te stellen of eventueel vakkundig te herstellen overeenkomstig de bepalingen art. 5.17.4.2.13 of art. 5.6.1.2.13

Na een eventuele vakkundige herstelling mag de houder slechts terug in gebruik genomen worden mits deze bijkomend onderzoek en een geslaagde dichtheidsproef heeft ondergaan.

D. (Geen der bovenstaande: bepaald door milieudeskundige in specifieke gevallen: zoals bij andere aanvaarde controlemethoden met risico-analyse en restlevensduurbepaling; indien voortzetting onderzoek noodzakelijk is, enz.)

6. MEDEDELINGEN

- Betekenis van de nota's:** betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
- Kopieën:** Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" is van toepassing.
- Toepassingsgebied:** Bij eventuele veranderingen aan de gebruiksomstandigheden van de houder, zoals bij verandering van productklasse of -kenmerken, verandering van de uitrusting en of de beveiligingen, eventuele aanpassingen of herstellingen, herplaatsing, e.a. is bijkomend milieudeskundig onderzoek vereist, en is in voorkomend geval, melding aan de bevoegde overheid verplicht, of is, zoals bij verandering van vergunningsklasse het bekomen van een nieuwe of gewijzigde vergunning vereist. Huidig onderzoek beperkt zich tot de houder voor opslag van producten, andere installatiedelen en andere toepassingen en activiteiten vallen buiten het bestek van dit onderzoek (tenzij uitdrukkelijk vermeld) en onder de verantwoordelijkheid van de exploitant of fabrikant. Worden niet beschouwd als normaal gebruik volgens de voorschriften (niet limitatieve lijst): Het gebruik (of poging tot) buiten de werkinggrenzen van de houder, het niet respecteren van de voorschriften, het veroorzaken van schade en of ongevallen door oneigenlijk gebruik of onachtzaamheid (zoals het ongelimiteerd doorblazen of vullen op overdruk van de houder, het beschadigen of afrukken van vullleiding of vulmond, het vullen met verkeerde producten of productconcentraties, het lozen van gevaarlijke producten in de omgeving,...), het verborgen houden van gegevens met betrekking tot het onderzoek en gebruik van de houder of het verstrekken van misleidende informatie,...

De agent-onderzoeker,
0501 B.Peeters
2010/HBjornPeeters

Milieudeskundige,
N. Goethals
Erkenningsnummer: 2005/HBTV001

RD024_027-02 11-20

