



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 07/05/2026 Inspecteur: Peter Maessen
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 07/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Tiensestraat
Huisnummer	79
Busnummer	
Postcode	3271
Gemeente	Zichem
Land	België

Eigenaar

Naam	Generaties Lissens BV
Straatnaam	Basilieklaan
Huisnummer	77
Busnummer	
Postcode	3270
Gemeente	SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☒	☐	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☐	☒	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒	☐	Opmerkingen	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies - mbar/h	
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -514,9mV	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar				
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				
Nota Insijpelen van water in de toegangsput van het mangat is tegen te gaan. De toegangsput is Water in mangat, op te lossen waterdicht te maken				
Rood Werking van het waarschuwing-of overvulbeveiligingssysteem is na te zien				
Fluit aanwezig, maar versleten (niet hoorbaar bij test) Te vervangen door elektronische sonde indien tank in gebruik blijft.				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkenningnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481























