



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 07/08/2026

ID-label:

Merk en type meettoestel:

Datum verslag: 07/08/2026

Inspecteur: Hannes Pyfferoen

Serienummer:

Mentor:

Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Hoekestraat

6

8300

Westkapelle

België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

-

Hoekestraat

6

8300

Westkapelle

België

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

-

-

-

-

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir

Type reservoir

Inhoud reservoir

Datum plaatsing

Toegankelijk bovengronds

Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg

3000 L

voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja

Nee

☐

☒

Aanwezig

Ja

Nee

☒

☐

Keuring

OK

NOK

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

Staat aanvoerleiding

Staat terugvoerleiding

Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

RESERVOIR

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal­kringlopen en afvalstoffen.

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota De bovengrondse houder is tegen verdere corrosie/roestvorming te beschermen

O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.

Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Alsook aanvoer en retourleiding.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkeningsnummer ERK/TS/107354)

Hannes Pyfferoen

Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG



CHANCEEG