

Register nr: Zegel nr:
 ADRES INSTALLATIE: Aarschotsesteenweg 43 3300 Tienen
 EIGENAAR (Naam - V
 Adres: De ...
 OPDRACHTGEVER:
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW of IK:

DNB: Teller nr: 19005951 Index: 30846 EAN Code: 1

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B2040 Isolatiemeter SGS nr: B2040 Continuïteitsmeter SGS nr: B1982
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 05.11.2018 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
 Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/T11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werf:
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis), appartement, andere, huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:
 Bouwjaar: fundering (vóór) - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 BA4/BA5: ja / nee
 Aansluiting: spanning: 230 V ACDC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien: A
 Voedingskabel hoofdbord: 4 x 1.0 mm², type: XV B; Algemene schakelaar: 40 A, type: AD31.200-A
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; Ra = 10 Ω; Ri tot = > 10 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	I _{cc} (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	I _{cc} (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er (badkamer) - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douchekamer: (ja) - nee
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (als ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

.....

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.
- ☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Blad LS nr 132958

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.12N - 16/10/09

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D
 Grote baan, 76/1
 SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel
 3530 Houthalen
 2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70
 t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75
 t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
 e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
 e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com