

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0555963	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Yvo Gilis	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV05003	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 17/12/2024	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			
klant		☒ particulier	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming	
naam: Janssens Betty		adres opslagtank indien verschillend van klant	
straat en nummer: Pannestraat 46		naam contactpersoon: Janssens Betty	
postcode en gemeente: 3272 Messelbroek		straat en nummer: Pannestraat 46	
tel.: +32 (0)490/110687		postcode en gemeente: 3272 Messelbroek	
gsm: +32 (0)499/933113		tel.: +32 (0)490/110687	
email: betty.janssens@gmail.com		gsm: +32 (0)499/933113	
email: betty.janssens@gmail.com		email: betty.janssens@gmail.com	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld		☐ ingedeeld	
inhoud (l): 3000		inhoud (l):	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ klasse 3 (vanaf 100kg)	
☐ klasse 2		☐ klasse 2	
☐ klasse 1		☐ klasse 1	
☐ ondergronds		☒ cilindrisch	
☒ bovengronds		☐ rond	
☐ groeve		☐ parallellepipedum	
☐ niet toegankelijk		☐ ovaal	
☒ toegankelijk		☐ andere	
☐ inkuiping		☒ staal (enkelwandig)	
☐ andere		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ roestvast staal	
		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere kunststoffen	
		☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 17/12/1998		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 24		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:	
norm:			
inhoud (l):		diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok
		opmerkingen:	
		opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
tankmet inkuiping	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 17/12/2029	
 handtekening erkend technicus naam: Yvo Gilis	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Janssens Betty hoedanigheid: Klant