

CONFORMITEITSAFTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: TANKTECHNIEK B.V.
 straat en nummer: Industrieweg 1
 postcode en gemeente: 4105 AB Dordrecht
 telefoon: 0311 234 567
 e-mail: info@tanktechniek.nl
 ondernemingsnummer: 14043423

Technicus
 naam: E. J. Jansen
 erkentingen: SV
 datum controle: 08/10/2025
 arbeidslocus: 14

Klant
☐ eigenaar ☒ aanbestedende ☒ installateur
 naam: De Opgelagte
 straat en nummer: Hoofdstraat 167
 postcode en gemeente: 3413 CA Utrecht
 telefoon: 06-1234 5678
 e-mail: info@deopgelagte.nl

Adres opslagtank, indien verschillend van klant
☐ N.V.L.
 naam contactpersoon: De Opgelagte
 straat en nummer: Hoofdstraat 167
 postcode en gemeente: 3413 CA Utrecht
 telefoon: 06-1234 5678
 e-mail: info@deopgelagte.nl

particulier
☒ niet ingedeeld, inhoud: 1
☐ ingedeeld, inhoud: 1
 Klasse 3 (zie artikel 11)
 Klasse 2
 Klasse 1

DE OPSLAGTANK
 ondermontage: 1
 ingedeeld, inhoud: 1
 Klasse 3 (zie artikel 11)
 Klasse 2
 Klasse 1

ondergrond
☒ ondergrond
☐ bovengronds
☐ groeve
☐ roestvast staal
☐ roestvast staal
☐ roestvast staal
☐ andere: 1

DE OPSLAGTANK
 ondermontage: 1
 ingedeeld, inhoud: 1
 Klasse 3 (zie artikel 11)
 Klasse 2
 Klasse 1

datum van plaatsing: 1970
 Gesloede product: 1
 gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: 1

KEURLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van: 1
 merk: 1
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 1
 norm: 1
 inhoud: 1
 diameter: 1
 en lengte: 1

voort certificaat/aftest
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig

CONTROLE OPSLAGTANK
 datum: 1
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig

toezichtspunt/mantel
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig

visuele controle
 staat toezichtspunt ☒ ok ☐ niet ok
 dichtheid ☒ ok ☐ niet ok
 toezichtspunt ☒ ok ☐ niet ok
 staal daksel ☒ ok ☐ niet ok
 verontreiniging ☒ ja ☐ nee
 waterdichtheid ☒ ok ☐ niet ok
 kwaliteitsindicatie ☒ ok ☐ niet ok
 N.V.L. ☒ ok ☐ niet ok

opslagtank
 staat wanden (schildering, isolatie, ...) ☐ ok ☐ niet ok
 algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ok ☐ niet ok
 lundering, steunblokken, stabiel en afwatering ☐ ok ☐ niet ok
 opmerkingen: 1

beoeping deel I
 aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ controle werking ☒ niet ok ☐

waarschuwings- of overvalbeveiligings-systeem
 (bijlage 5, 172 van deel II van het Verordening)
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
 water- en slijbemonstering (bijlage 5, 172 van deel II van het Verordening)
☐ niet aanwezig ☒ aanwezig

beoeping deel II
 aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ controle werking ☒ niet ok ☐

potentiaalmeting
☐ N.V.L. (tovergrondse opslagtank)
☒ uitgevoerd: 1 mV (meest positieve waarde) ☐ ok ☐ niet ok
☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: 1

elektrisch systeem
 (bijlage 5, 172 van deel II van het Verordening)
☐ permanent: ☐ niet ok ☐ ok
☐ overdracht: ☐ niet ok ☐ ok
☐ overdracht: ☐ niet ok ☐ ok
☐ andere: ☐ niet ok ☐ ok

afgeschikt of visueel alarmsignaal
☐ N.V.L.
☒ uitgevoerd: 1 dBuV
 boven het voorschriftniveau: 1 dBuV
 onder het voorschriftniveau: 1 dBuV
☐ overdracht: ☐ niet ok ☐ ok
☐ overdracht: ☐ niet ok ☐ ok
☐ andere: ☐ niet ok ☐ ok

deel II van de opslagtank
☒ opmerkingen: 1
 Nieuw model 27 cm.

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok

keurmerk
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig
☐ ok ☐ niet ok