

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepsstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovisiaan 16
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV-OVL
Melle
Jonas Van Landeghem
04731844753

O. ref.: JVL - 290

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 290/140507/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 9000 Gent
Panikloot 129

OPDRACHTGEVER: Gheldof Dries
Adres: 8908 Vlaamertinge Groezeweg 3
INSTALLATEUR: idem
Adres: _____
BTW of IK: BE 0898 863 818

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 44 929 174
Indax: 90548,6

Datum van het onderzoek: 07/06/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek (controlebezoek) volgens: (AREI art.-270) (AREI art. 271) (AREI art.270) (AREI art.-276bis) (ARAB art.-262) (K.B.2.0.2009) (FR. art.-201) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervolg - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning (Appartement)

Begin werken: Fundering vóór na (1.10.81) - Elektrische installatie vóór na (1.10.81) - 1-1-80 AREI art.80

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting Max 40 A (Teco 25A)

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm² Alg. schakelaar: type diff 2P/40A 300mA

Type van de aardelektrode: tu - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TI

Aantal borden: 1+1; Aantal eindstroombanen: 4+11; RA: 7,10 Ohm; RI tot ≥ 4,5 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema eendraad + situatie

1 gemeenschappelijk bord
1 bord verdieping -1, 1 en gelykloers

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK | |
|---|--|
| Noten: <u>Aarding behoort tot de algemene delen v.h. gebouw</u> | gezien op _____ |
| <u>Niet alle eindgebruikers geplaatst + armaturen</u> | de aangestelde van de stroomverleier _____ |
| <u>Afdeksluitjes stopc. + verl. niet allemaal gepl.</u> | gezien _____ |
| <u>Kamer boven 1^e verdieping behoort niet tot deze keuring</u> | handtekening: _____ |

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. **(1)**

BESLUIT **(1)** De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene AEG werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's worden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/06/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
(2) De installatie is niet conform.
(3) De installatie mag in dienst blijven inrichten zonder vertekening wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door het zellende organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

JVL - 290
[Handtekening]

De directeur,

