



ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN LEEFMILIEU

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Aan

Mazoutleverancier : **onbekend**

Uw tank werd gecontroleerd door :

Datum controle **20/08/2024**

Adres Reservoir **idem**

Beschermingszone waterwinning **neen**

Nominale inhoud **2500**

Materiaal **PE**

Dubbelwandig **ja**

Buitenwand toegankelijk (bovengronds) **ja**

Nummer van het reservoir **859782**

Datum ingebruikstelling **5/2021**

Datum vorige controle **geen**

Indeling 1. kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw **X**

2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden

CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank

NIET BESCHIKBAAR

Visuele controle van de toebehoren

OK

Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen

OK

Documenten bouw en plaatsing van de houder

NIET BESCHIKBAAR

Inkuiping

TANK IN BUND

Overvulbeveiligingssysteem

FLUITALARM

Controle van water en slib

GEEN

Lekdetektiesysteem

GEEN

Meetsysteem

PEILSTOK

Wanddikte

ONBEKEND

Stabiliteit

OK

Visuele controle buitenwand

OK

Verontreiniging buiten het reservoir

GEEN WAARNEEMBARE

Dichtheidstest

STATISCH

Opmerkingen

Tankcontrole geslaagd

Tank dicht

Controle aangeraden voor 20 augustus 2029

Merktaken groen

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging

Tankservice Degros Francis

ING BE72 3631 8417 1516

Erkend tanktechnicus SV00022

Hendrik Prijslaan 47

BTW BE 0720 848 570

www.tankservice-degros.be

3803 St Truiden

tankservice.degros@gmail.com

GSM 0474 / 07 19 19