

job

ROS BEIAARDSTRAAT 53
B-9200 DENDERMONDE

n° 87 G. D. 1991/10/10

EENDRAAD-

SCHEMA

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

io

Plaats van de elektrische installatie


ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
9200 DENDERMONDE
Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

**p. 1/1
Lijst Kringen**

2 x 230V ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie

ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
9200 DENDERMONDE
Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/2 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

SITUATIE- SCHEMA



Plaats van de elektrische installatie

ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
 9200 DENDERMONDE
 Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/5 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature and a blue circular stamp with the letters 'TV' inside.

SLAAPKAMER 3

X
C7

C7

B6

NACHTHAL

X
C3

BADKAMER

X
H1

H2

H1

B5

C8

C6

SLAAPKAMER 2

X
C6

SLAAPKAMER 1

X
C5

C5

C5

B3

B4

STRAAT KANT

Plaats van de elektrische installatie

ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
9200 DENDERMONDE
Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

**p. 3/5
Situatieschema**

2 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature and stamp
#37 G. Oosters

c4

UITSCHUIFBARE TRAP



ZOLDER

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Plaats van de elektrische installatie


ROS BEIARDSTR 53 Bus XX
9200 DENDERMONDE
Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

**p. 4/5
Situatieschema**

2 x 230V ~ 50Hz



Plaats van de elektrische installatie

ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
9200 DENDERMONDE
Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

**p. 5/5
Situatieschema**

2 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature and stamp:
A blue ink signature is written over a circular stamp that contains the text "Bijzondere" and "afdeling".

MATERIAAL- LIJST

Aarding	1
Aardingsstrip	1
Aftakkast	2
Automaat - 3kA - 2P - 16A	4
Automaat - 3kA - 2P - 20A	3
Automaat - 3kA - 2P - 32A	1
Automaat - 3kA - 2P - 6A	1
Bel	1
Contact - 2P - 10A	1
Contactdoos - Kinderbescherming	22
Drukknop	1
Leiding - VOB 3G2,5	
Leiding - VOB 3G2.5	
Leiding - VOB 3G6	
Leiding - XVB 3G1.5	
Lichtpunt	9
Lichtpunt - Wandverlichting	1
Lichtpunt TL - 1 Buislamp	2
Schakelaar - Dubbelpolig	1
Schakelaar - Enkelpolig	8
Schakelaar wissel - Enkelpolig	4
Schakelaar wissel - Enkelpolig - Trekschakelaar	2
Transformator	1
Verklikkerlamp voor schakelaar	1
Verliesstroomschakelaar Δ 300mA - 3kA - 2P - 40A	1
Verliesstroomschakelaar Δ 30mA - 2P - 40A	1

Plaats van de elektrische installatie

ROS BEIAARDSTR 53 Bus XX
 9200 DENDERMONDE
 Tel.: XX-XXX-XX-XX GSM: XXXX.XX.XX.XX.
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

**p. 1/1
Materiaallijst**

2 x 230V ~ 50Hz

Datum(s) van controle: 16/11/17 Verslagnummer: 8702 1116 62 Uitgiftedatum verslag: 16/11/17

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616
O/ref.: U/ref.: Agent-bezoeker nr.: 87

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: Adres: Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Adres: Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Adres: BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: EAN-code: Nummer teller: Private hoogspanningscabine: ja/nee
Type installatie: ☒ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☐ andere installatie:

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4) ☒ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☐ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1) ☐ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☒ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)

Datum van de uitvoering van de installatie: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: ☐ nihil ☒ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 - KB 08/09/2019

☐ Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB - andere:

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: V Nominale waarde bescherming aansluiting: A
Voedingsleiding hoofdbord: Type: Doorsnede: mm² Type algemene schakelaar:
Type van de aardelektrode: aardingslus - aardingsbaren - aardingspen - horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet geplaatst - onbekend - ander systeem: Type van het aardverbindingssysteem: TT, TN-S, TN-C, IT, andere:
Aantal borden: Aantal stroombanen: (reserve inbegrepen)

Beschrijving:

Schema's en plannen van de installatie: Geplaatste differentieelstroominrichtingen:

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: Mohm
Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/NOK/niet getest via foutlus: OK/NOK/niet getest
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:

Besluit van de controle:

☒ 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór:

☒ De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

☒ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden / waren verzegeld.

☐ 2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

☐ Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: .
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften: zie keerzijde