

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma naam: All-in Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0520323 technicus voornaam en naam: Werner Vercaigne erkenningsnr.: SV05334 datum controle: 31/03/2023	
klient ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant naam contactpersoon: straat en nummer: Bergstraat 43 postcode en gemeente: 3200 Aarschot tel.: gsm: email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 5000 ☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ Klasse 3 (vanaf 1000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds ☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabricaatconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ lampolie type C		☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde richting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk		fabrieksnummer:	
de laatste twee cijfers van het aantal van de controle:		☐ n.v.t. ☒ nr. prototypeleuning:	
nom:		diameter (m) en lengte (m):	
inhoud (l):			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 31/03/2023 ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mengel	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
inkuipling	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en
☐ niet aanwezig			terugvoeding
☒ n.v.t.	lookwaterstofolicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			andere toebehoren:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabricaat / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	aanwezig		controle werking	
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slijbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis+ sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok				
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): ☐ onder het vloeistofniveau (dBuV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ opmerkingen:				
peilmeting	peilstok	aanwezig		controle werking	
	mechanisch	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDEBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 31/03/2028	
 handtekening erkend technicus	voor kennisname van momentopname handtekening klant
naam: Werner Vercaigne	naam: hoedanigheid: klant