

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0486774	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Yvo Gillis	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningnr.: SV05003	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 28/10/2021	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming	
naam: [REDACTED]		adres opslagtank indien verschillend van klant	
straat en nummer: [REDACTED]		naam contactpersoon: [REDACTED]	
postcode en gemeente: [REDACTED]		straat en nummer: [REDACTED]	
tel.: +32 (0)16/606577	gsm:	tel.: +32 (0)16/606577	gsm:
email:		email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)	
inhoud (l): 3300	☐ Klasse 2	☐ Klasse 2	
	☒ Klasse 1	☐ Klasse 1	
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A	
		☐ gasolieverwarming type B	
		☐ diesel	
		☐ lampolie type C	
		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde Inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 21	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 28/10/2021 ☒ niet aanwezig	

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig			
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok
leidingen en toebehoren			
aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
stookoliefilter		☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
andere toebehoren:		☐ niet aanwezig	
opmerkingen:			

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluidum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
	☐ andere:			☐ ok ☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -168 onder het vloeistofniveau (dBµV): -137 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
 Merk: TODA
 Type: TodaId
 Serienummer: 20047
 Calibratiedatum: 29/01/2021
 Gas sensor Gaz:
 N° Serie nummer: 190268
 Date Calibration/ie datum: 28/01/2021 0:00:00
 Liquid sensor Liquide:
 N° Serie nummer: 190269
 Date Calibration/ie datum: 28/01/2021 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 28/10/2026	
 handtekening erkend technicus naam: Yvo Gillis	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Dhr. Goovaerts Jan hoedanigheid: Klant