

Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

CONFORM

Datum: 30/06/2022

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Restaurant De Wingerd

ID-label: -

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481241

Datum verslag 01/07/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Poelkveldstraat
Huisnummer 60
Busnummer
Postcode 1760
Gemeente Roosdaal
Land België

Eigenaar

Naam Restaurant De Wingerd
Straatnaam Poelkveldstraat
Huisnummer 60
Busnummer
Postcode 1760
Gemeente Roosdaal
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type

Lichte industrie

Aard onderzoek

Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5, 8.1.1., 8.1.2., 8.3.2. en 4.2.4.4.

Gegevens van de installatie

Uitwendige invloeden: Zie uitwendige invloeden in bijlage verslag

NAZICHT VAN DE INSTALLATIE

Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie Ls Installatie Restaurant De Wingerd

De controle omvat meerdere verdeelborden Ja

Aanwezig netsysteem TT via openbare teller

SN teller: 64529488

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning:
3~230V Meter / bord verbinding: 25 mm²
Max beveiliging: : 100 A

Beschrijving aardingsinstallatie Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

Beoordeling elektrische schema's Schema's in orde, zie schema's in bijlage van dit verslag.

Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op 10 Ka Noodnet
ALSB

Kortsluitvermogen normaal Max. Gemeten waarde : 2.11 Ka Kortsluitvermogen noodnet Max.

Voedingskabel type + sectie Xvb 4 x 25

Filiatie Nee

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Bord A	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):
2	Omschrijving: Bord C	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):
3	Omschrijving: Bord F	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):

4	Omschrijving: Bord G	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):
5	Omschrijving: Bord E	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):
6	Omschrijving: Bord D	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):

7	Omschrijving: Bord H	
	Opmerkingen (Nederlands): Geen	Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreidingsweerstand van aarding 5.69 Ω
 Continuïteitsmeting OK ($< 1\Omega$)
 Testen proefknoppen DSI OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (M Ω)
Bord A	2.11 Ka	1.51 Ka	1.644

Inbreuken A.R.E.I. Boek 1

	Gestructureerde mededeling	Voorwaarde	Opmerkingen
☒		Geen	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**Besluit**

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

- ☐ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.
 - ☒ de AREI boek 1 (KB08/09/2019)-voorwaarden.
- ☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 30/6/2027 AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL





