vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P2307652O7

BELAC 040-INSP

N 292106

Resi code: 1

☒ Antwerpen-Limburg	tel.: 03 221 86 11	○ Oost & West -Vlaanderen	tel.: 09 244 77 11
○ Brabant	tel.: 02 674 57 11	○ Wallonië	tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : Verbeke	Naam, voornaam : Marien Bouwen	Jos
	Adres : Snuggerspad 29	
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 2900 Schoten	
BTW nr.: BE 0861.318.923	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ○

☒ Art 270	☒ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	① **Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
○ Art 276 : verzwaring		○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	nr. : ..... meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ○ 230 V ○ 3x230 V ☒ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	○ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : XVB	○	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 2	Aantal eindstroombanen : 15

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	○ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 16,8 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : >50 MΩ		○ ~~Controle fout~~lus	☒ Aardingscontinuïteit		○ ~~Test diff.~~

Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld ☒ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**	
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	
Opmerkingen ☒ **Nihil**	Visum DNB of aangestelde

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/06/2037 (*)

○ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

Naam : Verbeek Kevin Agent nr. : 3076 Datum : 12/06/2012

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 2 ☒ Eéndraadsschema('s) 2 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.


(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

Kest inkomhal = Smiedespad 24 = Halle - Zoersel

Jos Marien Bouwers

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 41
2320 HDDGSTRATEN
BTW 861 318 923



VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475 / 90 11 79

Kast inkomhal : Smedenspad 24 : Halle - Zoersel

A = licht voordeur , licht inkom
licht living , licht slpk
2 x stope living , stope slpk

B = stopcontacten + licht bureau
stopcontacten + licht CV - ruimte

C = 6 x stope living
licht zijgevel buiten , licht eetkamer

D = stope + licht 1e verdiep

E = stope + licht voorste kamer 1e verdiep
stope + licht hal 1e verdiep

A' = droogkast

B' = wasmachine

C' = wasmachine


D' = verdeelbord wasplaats

VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475 / 90 11 79

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 47
2320 HDOGSTRATEN
BTW 861 318 923

Kast wesplaats = Sniederspad [illegible] = Halle-Zoersel

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 41
2320 HDOGSTRATEN
BTW 861 318 923



VERBEECK Kevin
Inspecteur
0476 / 90 11 79

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 41
2320 HDDGSTRATEN
BTW 861 318 923

Kast wasplaats

Hoofdschakelaar 4P 32A

A = stopc wasplaats + stopc + licht carpoort

B = stopc gskast, stopc dampkap
2 x dubbel stopc keuken

C = boiler keuken


D = licht wasplaats, licht buiten achterdeur
licht keuken, stopc wasplaats
stopc keuken, stopc slpk

E = licht + stopc badkamer

F = kookvuur

VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475/90 11 79


gelijkvloers = Smidsspad 24 Halle - Zoersel



VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475 / 90 11 79

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 47
2320 HOOGSTRATEN
BTW BE1 318 923

1° verdiep = Smedenpad 2 Halle Zoersel



VERBEECK Kevin
Inspecteur
0475 / 69 11 79

VERBDLEC
BURG BROSENSSTR 41
2320 HDDGSTRATEN
BTW 861 318 923