CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	KLANT
Naam: Hoeltman C.V. Klima b.v.	Naam: [redacted]
Straat en nummer: Gerardsbergsesteenweg 307	Straat en nummer: [redacted]
Postcode en gemeente: 9404 Aspelare	Postcode en gemeente: [redacted]
Tel.: 054 33 23 09	Tel.: [redacted] Fax:
Fax:	*Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:*
E-mail: hoeltman.cvklima@telenet.be	5 Priestersaat 118
BTW-nummer: BE 0467.609.086	9404 Aspelare

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Niet ingedeeld Inhoud 3200 L

☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: .....

Datum van plaatsing: 1.999

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☒	☐	☒	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☒	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

.....
.....
.....
.....

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: ✓ cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meetloestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en naam: .....
Erkenningsnummer: 510

BVBA HOELTERMAN C.V.-KLIMA
Gerardsbergsesteenweg 307
9404 Aspelare
Tel. 054/33 23 09 - Fax 054/34 16 38
BTW BE 0467.609.086

(handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 15 - 03 - 2024
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 15 - 03 - 2029

voor kennisname,

(handtekening klant)