

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Danny Declerck
BVBA DE CLECK-WELVAERT
Nieuwstraat 3
Maldegem
9990
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **358625**
De analyse is aangemeld op **01-10-2026**
De analyse is uitgevoerd op **06-10-2026**
Het rapport is opgemaakt op **06-10-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel '5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop' worden analyseverslagen - voor verf, lijm of materialen met bindmiddel gips of kalk- verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

[Pagina 1 van 2]

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : Eindekens 65

.....

MONSTER 1 : Asbesthoudend - chrysotiel (5-10%) & crocidoliet (2-5%)

Monstercode : 1

Soort materiaal : Leien

Toelichting/ locatie : Dak

.....

.....
MONSTER 2 : Niet Asbesthoudend

Monstercode : 2/3

Soort materiaal : Pleisterwerk

Toelichting/ locatie : Muren