

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0472 / 623096

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 330720002 123456789
SCHIELEHOF 123
 EIGENAAR : DE WINTER CAVE 1234
 Adres : 123
 OPDRACHTGEVER : M. Gullé
 Adres : M. G. R. 301 Wijk 1
 INSTALLATEUR : _____
 Adres : _____
 BTW of IK : BE0411369069

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 16 mm² Alg. schakelaar : type cd 374017

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : Π _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 12,5 Ohm; RI tot 70,8 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Die schematische (u. bgl.)

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

9.00

PROCES-VERBAAL VAN DE
GEELIJKVORMIGE NEDERLAND

* 10-27-89

1. *Staphylococcus aureus* (S. aureus) - Gram positive cocci in clusters.

9. 3. 1993

2. Безопасность

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

RÉSULTAT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénstraals- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/11/2025 (art. 271 ARE) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER;
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009