ATK
Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w
Externe Dienst voor Technische Controles
Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR GS/13/909-0
ADRES INSTALLATIE: Nieuwstraat 1
2861 Onze Wave
EIGENAAR : Pandaw Andreas
Adres : op adres
OPDRACHTGEVER :
Adres :
BEHEERDER/UITBATER :
Adres:
EAN-code :

STROOMVERDELER :
Meter nr. : 1254894?
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 20/11/13 ; Aanvulling van verslag nr. GS/13/656/0 ; Type der lokalen : Woning
Aard installatie: Bestaande - ~~Verzwaring~~ – ~~Overdracht van eigendom~~ – ~~Tijdelijk~~ –
Elektrische installatie vóór / na 1.10.81 – ; ~~Met~~ / Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - ~~87~~ -
Aansluiting: Spanning Mono 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Teco 40 A ; Alg. schakelaar: type: 40 A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): Eén aanduid mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - ~~diepte~~aarding ; Aardverbindingssysteem TT - ~~TN - IT~~
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 15 ; Spreidingsweerstand : Ohm ; Alg. Isolatieniveau : MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage
ADS 40A/13mA: A B C D E G H I J K O
ADS 40A/30mA: N L M F

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. ~~271 - 276 - 276bis~~ 270 en E12P
en de technische procedure(s) TPR-E12P -
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a - b - c - d - e - f - g - h

Legende : a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen : ja - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: \

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: \

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - ~~niet~~ – aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting ~~was~~ / werd – verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
~~Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór~~
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/11/2038
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Steve GODTS
agent-onderzoeker



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Steve GODTS
Expert-onderzoeker
26-11-213

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Eendraadschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME ATK VZW 2820 BONHEIDEN Steve GODTS expert-onderzoeker

6-11-213

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

p. 2/2
Eendraadschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Steve GOETS
Expert-onderzoeker

6-11-213

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME ATK nv 2820 BONHEIDEN Steve GOETS agent-onderzoeker

06.11.13

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Steve GOOTS
Agent-Onderzoeker

Ee. 11.2013

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

p. 3/9
Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
2820 BONHEIDEN
Steve GODTS
Controle-onderzoeker
6.11.23

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

p. 4/9
Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Steve GODTS
Sport-onderzoeker
6.11.2013

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

p. 5/9
Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
2820 BONHEIDEN
Steve GOOTS
agent-onderzoeker

20.11.23

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

p. 6/9
Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK nv
2820 BONHEIDEN
Steve GODTS
student-onderzoeker
6.11.13

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Situatieschema





Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME ATK vzw 2820 BONHEIDEN Steve GOOTS Agent-onderzoeker

Eo-1c-E13

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pandora

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Situatieschema



Erkend Organisme
ATK
Mechelsesteenweg 247-249
2820 Bonheiden
Tel.: 015 55 51 51
Fax: 015 55 06 30
e-mail: atk@atk.be

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Steve GOUTS
expert-onderzoeker

2-12-2013

Plaats van de elektrische installatie
Wim Boons
Nieuwstraat 1
OLV Waver
GSM: 0496/129905

Pouden

Installateur
Peter Rombauts B.V.B.A.
Zellaerstraat 52
2820 Bonheiden
GSM: 0474 09 43 42
e-mail: peter.rombauts@pandora.be
BTW BE 0823.413.402

PETER ROMBAUTS BVBA
Technische ondersteuning

Situatieschema