

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: Immo Margriet**  
**Adres: Putsebaan 6, 3140 - Keerbergen (BE)**  
**Tel: (+32)015/51.45.40**  
**BTW BE: BE0476833489**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Bosduifweg 2B, 3140 - Keerbergen (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **Andere: 4100 L** | Jaar plaatsing: **Andere: 2001**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **32 CM**  
Onderdruk TESTO: **32 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Vloeistof**

### OPMERKINGEN

- lekdetectie niet aangesloten


### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **20/05/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

