TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 194/09 1118/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Molenweideplein 64/2 - 3620 Lanaken.

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Moelon Immobilin

Adres : idem Molenweideplein 17, Lanake

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : /

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 18/11/2009 Aard van het onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - controlebezoek volgens : ~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) ~~(AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 291) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie : ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : wooneenheid

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting aut-tel 25 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode : lus - ~~staven - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 24 ; RA : 5 Ohm; RI tot >5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING :

20 x aut 20A/2P.
2 x aut 16A/2P.
1 x aut 25A/4P.
1 x aut 16A/4P.
1 x Diff 40A/300mA
1 x Diff 40A/30mA

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~ : Geen.

Nota: elektrische schema's zijn te bevragen aan BTV met ref nr: 194/09 1118/07.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. ~~De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/11/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : MD 194
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-08/2008