VERSLAG Nr 003141

Belgische Industriële Controle v.z.w.

Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel. Tel. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons. Tel. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77
Limburg Tel. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe. Tel. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80
B.T.W. BE 406.671.312

Erkend Controle-Organisme

VERTROUWELIJK

Bankrekening : 340-0298168-28

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag nr : R10060806
Datum van onderzoek 10.06.03
Eigenaar : ~~Dhr./Mevr.~~
Adres : Kleuterschool 9 3920 Lommel

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :
Naam - Voornaam : K. Schoofs
BTW/~~I.K.~~nr : 668 340 810
Adres installatie : Idem

Soort controle :

A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.

~~B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.~~ Verzwaring 10kVA

Soort installatie :

(Wooneenheid) ~~(Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting)~~ (.....) Art. 86 ~~of 87~~
Voedingsspanning = ~~1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400~~ V. Beveiliging aansluiting = ... A i-F
Voedingskabel hoofdbord = ..2.... X.10.....mm². Aantal borden = 1. Aantal eindstroombanen = 1
Algemene lastschakelaar = ..40... A. 10,8A

Metingen

Ri = 100 Megohm. Ra = 29 Ohm (piketten)lus). Aardingscontinuïteit = ☒ in orde ☐ ~~niet in orde~~

Differentiëlen :

I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen
40	3	0,3	11	40	3	0,03	4				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
7+1	2Ø 20A	2,5									
2	2Ø 16A	1,5									
9	2Ø 16A	2,5									
1	2Ø 32A	6									
1	2Ø 16A	1,5									

INBREUKEN :(zie codes op keerzijde) Geen

Niet max voor aansluiten

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.
Hoofdequipotentiële verbindingen : ~~niet~~ geïnstalleerd ~~niet~~ verbonden
Supplementaire equipotentiële verbindingen : ~~niet~~ zichtbaar - ~~bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk niet~~ geïnstalleerd - niet verbonden.
De hoofddifferentieel ☒ werd verzegeld ☒ het 1-draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.
BESLUIT A) : De installatie ☒ is ☐ ~~is niet~~ conform met de wettelijke voorschriften.
~~**BESLUIT** B) : De installatie ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.~~
~~De installatie van vóór 01/10/81 ☐ is ☐ is niet~~ conform met de wettelijke voorschriften.
De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.
VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VÓÓR ...../...../.....
Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een kopie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)