RAPPORTNUMMER

2393471

SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST

Datum van keuring:
18.06.2026

Datum van verslag:
19.06.2026

Basis van de controle:
Opmaak van een asbestattest

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

Straatnaam	Nieuwstraat
Huisnummer	2
Busnummer	
Postcode	8340
Gemeente	DAMME
Land	België

STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Koen, Van De Veire



Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1950

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam	
Straatnaam	Nieuwstraat
Huisnummer	2
Busnummer	
Postcode	8340
Gemeente	DAMME
Land	België

OPDRACHTGEVER

Naam	GUIDO GEERNAERT
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	165
Busnummer	
Postcode	8340
Gemeente	Damme
Land	België

NOTA'S

BIJLAGEN

Link naar het asbest certificaat

Link naar het opdrachtformulier

Link naar de labo-analyse

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.