

428141211-5f

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. : 541448860010215375  
 Teller nr. : 34866972  
 Stand I : ..... II : .....

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN**  
**~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 / .....  
 Aanvulling verslag nr. ....  
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom  
 Type der lokalen : Res. App. 02.03  
 Plaats van onderzoek : Kawi, 43- 8620 Nieuwpoort  
 Eigendom van : Res. De Visscherie  
 Opdrachtgever : N.V. Elektrick- ESEN.WEG, 172- 8600 Diksmuide  
 Installateur : I DEN  
 BTW BE044242578 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....  
 Onderzoeker : Callens Dirk Datum van onderzoek : 14-12-'11

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~0 x 230 V~~ ~~0 x 000 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand : .....  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 40A ant. 2p Schak. : diff. 40A 300mA  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : x.v.B. aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm<sup>2</sup>  
~~Beveiligingsnet~~ / ondergronds op ~~beveiligingsnet~~ / ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig  
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 3,3 Ω  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : 40A-300 mA bijkomende : 40A-30 mA  
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde  
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)**

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.  
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.  
 I Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2016, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / ~~nog niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

*Callens*  
 de directeur,  
 onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h AFAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 NOTA HUURDEKERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht :  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongebruik aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.



