

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**

Langvoort 17  
2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: domoXim Vastgoed

Adres: Leuvensesteenweg 215, 3190 - Boortmeerbeek (BE)

Tel: (+32)015203600

BTW BE: BE0524976371

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Mimosalaan 14, 3190 - Boortmeerbeek (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **Andere: 5300 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **NOK** | Dichtheid put: **NOK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **NOK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**  
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **1 CM** | Gemeten olie: **60 CM**  
Onderdruk TESTO: **58 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **NOK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Peillat** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

- - ultrasoon nok boven vloeistof, tank niet dicht in toezichtspuit door slechte staat overvulbeveiliging


### BESLUIT

**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **11/12/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

