TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIDEM

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 1030219.1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : NV U.P.B. BABILIESTRAAT, 4, RUMBEKE

EIGENAAR : GRYMONPREZ JAN. Baldwinstr 4, Rumbeke.

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : TRYKON L. Leuterdreef 3, TORHOUT.

Adres : _____

INSTALLATEUR : ZOEM

Adres : _____

BTW ~~of IK~~ : BE 0 0 2 0 65.

STROOMLEVERANCIER: ELECTRABEL.

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 19/2/2003 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek volgens~~ :

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring~~ : Type der lokalen : WONING GEDEELTE.

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 3x400 V Bescherming van de aansluiting 63 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 70 Al. mm² Alg. schakelaar : type 63A/0,3A

Type van de aardelektrode : lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 3 ; Aantal eindstroombanen : 12+20. ; RA : 23 Ohm; RI tot 4. MOhm

BESCHRIJVING : 2DE SCHEMA : 2DFF63/0,3A : 1 KB licht 2x16A
1 KB stopk. 2x16A
1 KB Reserve 2x16A
5 KB stopk 2x20A
1 KB EV. 4x16A
1 KB Verlichtpunt 5x20A
1 KB Bad kamers 4x25A
1 KB Bad garage 4x20A
2DFF63/0,3A : 1 KB wasmachine 3x16A
3 KB licht 2x16A
1 KB stopk 2x16A
1 KB pomp 2x20A
14 KB stopk 2x20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

NB: De sanitaire voorzieningen in badkamers zijn niet geplaatst - Binnenlaven ontbreken nog.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BESLUIT HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eéndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/2/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382 /03-2000