SGS

Register nr: ..... Zegel nr: 2.0.4.2.3

ADRES INSTALLATIE: Koekoekstraat 7, bugger hart
..... dan de weg de spoorwegen
EIGENAAR: Bruno Hermans
Adres: Diepmeenstraat 67 Buggenhout
OPDRACHTGEVER: idem
Adres: .....
INSTALLATEUR: demo
Adres: .....
BTW OF IK: .....

BELTEST ACCREDIDATIE EN 45004

STROOMLEVERANCIER: ..... Teller nr: ..... Index: .....

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A2.14 - Isolatiemeter SGS nr: A3.14 Continuïteitsmeter SGS nr: A2.14
Netsysteem: TT – ~~TN~~ – IT Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 – 112 – 122 – 902
Datum van het onderzoek: 5/5/04 ~~Industrieel (AREI art. 87/86 – 88) TEC EE 211 – 212~~
Is er noodzaak tot zonering: Ja / Nee,
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
~~Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 – ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)~~
~~Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.)~~ (belangrijke informatie op keerzijde)
Aard van de installatie: Bestaande – Nieuwe – Uitbreiding – ~~Wijziging – Voorlopig – Werf~~:
Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...); ~~huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid,~~
Bouwjaar: fundering vóór – na 1.10.81; Elektrische installatie vóór 1.10.81 – ~~1.1.83 – met~~ – zonder BA4/BA5
Aansluiting Spanning: 230 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: ..... A – Voorzien: 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²; Algemene schakelaar 40 A, type: ADSI
Type van de aardelectrode: lus – ~~baren – pennen – horizontale geleider~~
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; R_a= 7,1 Ω; $R_{i\,tot}$ = 100 M Ω

BESCHRIJVING: ☒ Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardeletrode: Ja – ~~Neen~~.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja – ~~Neen~~.
- Bestaat er een badkamer – wasmachine – wasruimte – afwasmachine – droogkast - boiler – douchekamer: Ja – ~~Neen~~.
- Plaatsing van ZLVS verlichting: Ja – ~~Neen~~.
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja – ~~Neen~~.

VASTGESTELDE INBREUKEN – OPMERKINGEN – NOTA'S:

geen
10 05 04
EOD

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER : zie keerzijde
BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd. De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.
De algemene ADSI is – ~~was~~ verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
De installatie is niet conform. De ADSI was verzegeld.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 5/6/29 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
De installatie mag in dienst gesteld worden – blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.
De installatie mag niet in dienst gesteld worden – blijven

AGENT – BEZOEKER:
Nr. + naam + handtekening
WD 230

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:
Agent gezien op voormelde datum

VISUM VAN DE VERDELER:
.....
DATUM: .....

Goedkeuring: TDIR

Blad nr 102227

BLEE10.06N-11/09/02