

SGS

Register nr: Zegel nr: 20439

ADRES INSTALLATIE: Kerkstraat 7, Buggenhout
Tweede verdieping links

EIGENAAR: Bruno Hofmans

Adres: Diepmeerstraat 67, Buggenhout

OPDRACHTGEVER: idem

Adres:

INSTALLATEUR: idem

Adres:

BTW OF IK:



STROOMLEVERANCIER: Teller nr: Index:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A314 - Isolatiemeter SGS nr: A314 - Continuïteitsmeter SGS nr: A314

Netsysteem: TT - ~~IT~~ Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902

Datum van het onderzoek: 5/5/04 Industriële (AREI art. 87/86-88) TEC EE 211-212

Is er noodzaak tot zonering: Ja / Nee,

Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)

Periodiek controlebezoek (AREI art. 271-ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)

Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)

Type van de installatie: Bestaande - Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Werk
Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid,

Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81; Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1-1-83 - met - zonder BA4/BA5

Aansluiting Spanning: 230 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: A - Voorzien: 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²; Algemene schakelaar 40 A, type: ABST

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; $R_0 = 7,5 \Omega$; $R_{tot} = 170 \Omega$ **BESCHRIJVING:** ☒ Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja - ~~Neen~~De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja - ~~Neen~~Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: Ja - ~~Neen~~Plaatsing van ZLVS verlichting: Ja - ~~Neen~~Plaatsing van elektrische verwarming: Ja - ~~Neen~~

FASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

geen

10 05 04

EDD

20

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER : zie keerzijdeBESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd. De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.

De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

De installatie is niet conform. De ADSI was verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 5/5/29 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden - blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven

AGENT - BEZOEKER:
Nr. + naam + handtekeningNAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:
Agent gezien op voormelde datum

VISUM VAN DE VERDELER:

DATUM:

Goedkeuring: TDIR

Blad nr 102224

BLEE10.06N-11/09/02

SGS Bureau Nivelles VZW
Erkend KeuringsorganismeS. Dupuislaan, 243/2
Noorderlaan, 87B-1070 Brussel t +32(0)2 411 60 35
B-2030 Antwerpen t +32(0)3 545 48 89f +32 (0)2 411 38 70 www.sgsburniv.be
f +32 (0)3 545 48 89 www.sgsburniv.be

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)