

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 78 30 - brn@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: HANNELORE VANDENBUSSCHE, Veiligheid

• Onze gegevens
 Uw klantnummer: 0100445617

Contractnummer: 1182054/2000

Verslagnummer: GEN/20/15085596/00/NL/000

• Uw gegevens
 Ref: Bestelbonnummer 2024/317/01.03.2024

Mintus
 Ruddershove, 4
 8000 Brugge
 België

• Interventiegegevens
 Plaats: DC Levensvreugde
 Lisseweegs Vaartje, 43
 8380 Lissewege(Brugge)
 Datum: 28/02/2025
 Uitgevoerd door: THOMAS DECORTE

VERSLAG ● **VAN CONTROLE**
 ○ **VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**
VAN EEN NOODVERLICHTINGS-/VEILIGHEIDSVERICHTINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE:**DOEL VAN HET BEZOEK**

- VISUELE CONTROLE
- WERKINGSPROEVEN
- AUTONOMIEPROEVEN
- METINGEN VAN HET VERLICHTINGSNIVEAU

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De keuring werd uitgevoerd op basis van de volgende normen:

- Eisen VAN DE NORM NBN EN 1838 (TOEGEPASTE VERLICHTINGSTECHNIEK - NOODVERLICHTING)
- Eisen VAN DE NORM NBN C 71-100 (VEILIGHEIDSVERICHTING – INSTALLATIEREGELS)
- Eisen VAN DE NORM NBN EN 50172 (NOODVERLICHTINGSSYSTEMEN)
- - Goede werking

CONCLUSIE

De elektrische installatie waarop dit verslag betrekking heeft, voldoet in zijn geheel aan de bovengenoemde voorschriften.

Uitgiftedatum : 28/02/2025

Aantal blz.: 7

Bijlage(n):

Distributie: or.
 cc.

Ir F. Dewint
 Directeur Generaal



HOOFDSTUKKEN IN DIT VERSLAG

1. VOORAF
2. BESCHRIJVING VAN DE GECONTROLEERDE INSTALLATIE
3. NAGEKEKEN NOOD-/VEILIGHEIDSVERICHTINGTOESTELLEN
4. INBREUKEN
5. OPMERKINGEN

Contactpersoon	Caroline Vincke
Persoon aanwezig bij de controle	Nihil
Volgende controle	

NOTEN

NIHIL

1. Vooraf

1.1 Visuele controle

- De noodverlichtingsinstallatie werd onderworpen aan een visuele controle. Deze visuele controle had betrekking op de delen van de installatie die in normale omstandigheden zichtbaar en toegankelijk zijn.
 - zie rubriek inbreuken.
 - zie rubriek opmerkingen.
- Bij ons bezoek werd geen visuele controle uitgevoerd.

1.2 Werkingsproeven

- Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, gedurende een periode die lang genoeg was om na te gaan of elke lamp brandde:
 - met de testknop
 - door de normale voeding uit te schakelen.
- zie hoofdstuk inbreuken.
- zie hoofdstuk opmerkingen.
- Tijdens ons bezoek werd de werking van de noodverlichting niet gecontroleerd.

1.3 Autonomieproeven

- Elk verlichtingstoestel werd gevoed in veiligheidsmodus, door het uitvallen van de voeding van de normale verlichting te simuleren, tijdens de hele opgegeven autonomie ervan, om na te gaan of elke lamp brandde. Daarbij werd de normale netspanning gedurende 1 uur onderbroken.
 - De autonomieproeven gingen van start om 10u.
 - zie hoofdstuk inbreuken.
 - zie hoofdstuk opmerkingen.
- Tijdens ons bezoek werden geen autonomieproeven uitgevoerd. Controleer of de minimale autonomeduur voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.
Een test van de door de fabrikant opgegeven autonomie moet jaarlijks uitgevoerd worden volgens NBN EN 50172.

1.4 Metingen van het verlichtingsniveau

- Het verlichtingsniveau werd gemeten binnen het volgende tijdsbestek: ...

Noot: het verlichtingsniveau werd tot 20 mm boven de grond gemeten.

Gebruikt meetapparaat	
Model/type	luxmeter
Serienummer	
IJking	Geldig tot

- zie hoofdstuk inbreuken.
- zie hoofdstuk opmerkingen.

● We hebben tijdens ons bezoek geen metingen van het verlichtingsniveau uitgevoerd. Controleer of de verlichtingsniveaus voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie waarvan sprake.

2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie

- Datum van installatie: onbekend
- Datum van oplevering van installatie: onbekend
- Plan(nen)/schema('s): niet aanwezig
- ...

2.1 Types noodverlichtingsinstallaties op basis van de definities van NBN EN 1838:

- Evacuatieverlichting
- Omgevingsverlichting (antipaniek)
- Verlichting van plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
- Noodverlichting van veiligheidssignalen
- ...

2.2 Noodvoeding

Type:

- Voedingssysteem met centrale bron (NBN EN 50171)
- Noodstroomaggregaat (wisselstroomgenerator)
- UPS
- Vaste accumulatorbatterijen (NBN EN 50272-2)
- Batterijen ingebouwd in de verlichtingstoestellen
- ...

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal
Aqualux	AQL03A/1/ZT/LED		8

2.3 Nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

2.3.1. Type (*):

- (X) Gedecentraliseerde armaturen – Autonome noodverlichtingsblokken volgens NBN C 71-598-222 of NBN EN 60598-2-22
- (Z) Gecentraliseerde armaturen – Noodverlichtingstoestellen gevoed door een centrale bron

Merk	Type	Referenties/kenmerken	Aantal
Aqualux	AQL03A/1/ZT/LED		8

2.3.2. Werkingswijze van de verlichtingstoestellen (*):

- (0) Niet-permanent (NP)
- (1) Permanent (P)
- (2) Gemengd niet-permanent (MNP)
- (3) Gemengd permanent (MP)
- (4) Samengesteld niet-permanent (CNP)
- (5) Samengesteld permanent (CP)
- (6) Satelliet (S)

2.3.3. Voorzieningen (****):

- (A) Ingebouwde testvoorziening
- (B) Ingebouwde ruststandinstelling vanop afstand
- (C) Ingebouwde neutralisatiestandinstelling
- (D) Verlichtingstoestel voor plaatsen waar gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd
- (E) Met één of meer niet-vervangbare lampen en/of batterijen

2.3.4. Voor autonome blokken, minimale duur (***) van de noodwerkingstoestand volgens NBN EN 60598-2-22:

- 10 minuten
- 60 minuten
- 120 minuten
- 180 minuten

3. Gecontroleerde nood-/veiligheidsverlichtingstoestellen

- Zie punt 1: plan(nen)/schema('s): ref.....
- Zie onderstaande tabel(len):



		Controles					
Lokalen, plaatsen - Gecontroleerde toestellen	Bord/kring	Visueel	Werking	Autonomie (min. 1 u.)	Verlichtings- niveau Gemeten waarden (in lux)	Inbreuken	Opmerkingen
Vergaderzaal 1x	Bord 2 Kring 5	OK	OK	OK	NVT	/	/
Inkom 1x	Bord 2 Kring 5	OK	OK	OK	NVT	/	/
Grote zaal 2x	Bord 2 kring 5 Bord 1 Kring 10- 11-12-13	OK	OK	OK	NVT	/	/
Gang keuken/bar 1x	Bord 1 Kring 10- 11-12-13	OK	OK	OK	NVT	/	/
Bureel bij keuken 1x	Bord 1 Kring 10- 11-12-13	OK	OK	OK	NVT	/	/
Achter uitgang 1x	Bord 1 Kring 10- 11-12-13	OK	OK	OK	NVT	/	/
sanitair 1x	Bord 1 Kring 10- 11-12-13	OK	OK	OK	NVT	/	/

