

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

026219



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Immo-Experts BV  
Welvaartstraat 38, 2000 Antwerpen

BTW BE0801.603.149

TEL \_\_\_\_\_

MAIL info@immo-experts.be

ADRES TANK Anne D'Heygere  
Langerbruggekaai 1A, 9000 Gent

Tankinhoud 1000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 2014  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>✓</u> (min 6) geleidbaarheid <u>✓</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_  
 Potentiaalmeting \_\_\_\_\_ Mv     
 Kathodische bescherming     
 Lekdetectie-apparaat     
 Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano  
 Peilputten  Andere: Vlotter lekdetectie  
 Dichtsheidstest:  SDT  Testo

**BOVENGRONDSE TANK**  
 Algemene staat     
 Buitenwand     
 Inkuiping     
 Waterdicht  Koolstofwaterdicht

**OPMERKINGEN**  
Tank ok?  
250 liter morant

---

**PLAATS TANK** zijlein

**BESLUIT**  
 **GROEN**  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen  
 **ORANJE**  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.  
 **ROOD**  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Vlaassenbroek

DATUM KEURING 10 / 03 / 26

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

ATTEST GELDIG TOT OBP /

HANDTEKENING TECHNICUS  HANDTEKENING KLANT \_\_\_\_\_

