

SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST



Datum van keuring:
02.07.2026



Datum van verslag:
06.07.2026



Basis van de controle:
Opmaak van een asbestattest

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

Straatnaam	Sint-Martinusplein
Huisnummer	11
Busnummer	19-20
Postcode	3600
Gemeente	GENK
Land	België

STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Stef, Peeters



BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1976

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam
Straatnaam Dorpsstraat
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 3665
Gemeente AS
Land België

OPDRACHTGEVER

Naam Colson Vastgoed
Straatnaam Grotstraat
Huisnummer 3
Busnummer 1
Postcode 3665
Gemeente As
Land België

NOTA'S

BIJLAGEN

[Link naar het asbest certificaat](#)
[Link naar het opdrachtformulier](#)
[Link naar de labo-analyse](#)