

## SAMENVATTEND VERSLAG VAN EEN INSPECTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN EEN ASBESTATTEST



Datum van keuring:  
02.07.2026



Datum van verslag:  
06.07.2026



Basis van de controle:  
Opmaak van een asbestattest

### PLAATS VAN HET ONDERZOEK


|            |                    |
|------------|--------------------|
| Straatnaam | Sint-Martinusplein |
| Huisnummer | 11                 |
| Busnummer  | 18                 |
| Postcode   | 3600               |
| Gemeente   | GENK               |
| Land       | België             |

### STATUS

Het asbestattest is afgeleverd.

### ASBESTATTEST IN BIJLAGE OPGEMAAKT DOOR:

De inspecteur: Stef, Peeters



## BESCHRIJVING VAN DE INSPECTIE

Kan het asbestattest volledig worden afgewerkt?: Ja

Het bouwjaar van het te onderzoeken pand is 1976

## IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

## EIGENAAR

Naam  
Straatnaam Dorpsstraat  
Huisnummer 5  
Busnummer  
Postcode 3665  
Gemeente AS  
Land België

## OPDRACHTGEVER

Naam Colson Vastgoed  
Straatnaam Grotstraat  
Huisnummer 3  
Busnummer 1  
Postcode 3665  
Gemeente As  
Land België

## NOTA'S

## BIJLAGEN

[Link naar het asbest certificaat](#)
[Link naar het opdrachtformulier](#)
[Link naar de labo-analyse](#)