

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam: <u>BY Vandaele</u>	
straat en nummer: <u>Zavelstraat 11</u>	
postnummer en gemeente: <u>3990 Peer</u>	
tel: <u>041/635.635</u>	gsm: _____
e-mail: _____	
ondernemingsnummer: _____	

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam: <u>Patriek Vanderhoydonck</u>	
erkeningsnr. SV: <u>01265</u>	
datum controle: <u>14/07/2024</u>	
arbeidsduur: _____	

Klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☒ particulier ☐ onderneming
naam: <u>Dicks-Peters</u>	
straat en nummer: <u>Kapelweg 35</u>	
postnummer en gemeente: <u>3680 Mastik</u>	
tel: _____	gsm: _____
e-mail: _____	

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.	
naam contactpersoon: _____	
straat en nummer: <u>Brekerweg NR 19</u>	
postnummer en gemeente: <u>3560 Briel</u>	
tel: _____	gsm: _____
e-mail: _____	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

☒ particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: <u>5.000 L</u> ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming: _____ ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: <u>± 1975</u>		tanknummer: _____			
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____					

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van <u>Klant</u>	
merk: _____	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: <u>07/2016</u>	☒ aanwezig, datum: <u>SV0 1265</u>	☐ niet aanwezig
--	--	--

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	☒ aanwezig				
	☐ niet aanwezig				
inkuiping	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen		☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter		☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
☒ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: <u>niet zichtbaar</u>		
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee			

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____
groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaamse)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☐	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd					
	hoeveelheid water: <u>0</u> cm					
	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)					
	geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)					
	bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)					
☐ ok ☐ niet ok						
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluïdum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal	☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>2</u> dBµV onder het vloeistofniveau: <u>1</u> dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: <u>0</u> mbar/h ☐ andere methode: _____	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☒ uitgevoerd				
	☐ opmerkingen: _____				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen: _____		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig, opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____
onderzoek van de staat van de buitenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
_____ _____ _____	

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende ervaar van de saneringskosten sterk opdraagt, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>24</u> / <u>07</u> / <u>2019</u>	☐ n.v.t.
handtekening erkend technicus	handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.