

CONFORMITEIT SATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firm naam: All-In Tank Service n.v./s.a. straat en nummer: Sluis 2 bus 4 postcode en gemeente: 9810 Eke tel.: 0800 11 206 gsm: web: www.allintankservice.be email: info@allintankservice.be ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		volgnummer attest: 0310K-0502171 technicus voornaam en naam: erkenningsnr.: SV05003 datum controle: 01/07/2022	
ident ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld ☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) inhoud (l): 2000 ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld ☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) inhoud (l): ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☐ ondergronds ☐ groeve ☒ bovengronds ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ andere		☐ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig) ☐ rond ☐ staal (dubbelwandig) ☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal ☐ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☒ andere ☐ andere kunststoffen rechthoekig ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestoedeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van merk de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 22 norm: inhoud (l):		fabricagenummer: ☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: diameter (m): en lengte (m):	
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 01/07/2022 ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtput/mengat staat toezichtput ☐ ok ☐ niet ok ☐ aanwezig dichtheid toezichtput ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig staat deksel ☐ ok ☐ niet ok		leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok terugvoering ☐ niet aanwezig stookoliefilter ☒ aanwezig ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig	
☐ aanwezig verontreiniging ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig waterdicht ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. koelwaterofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok		andere toebehoren: ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ja ☒ nee ☐ ja ☒ nee	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) algemene staat tank zichtbare verontreiniging rond tank organoleptische verontreiniging		opmerkingen:	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van: ☐ fluldum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:			controle werking	
	☐ ok				☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok				☐ ok	☐ niet ok
					☐ ok	☐ niet ok
					☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): onder het vloeistofniveau (dBµV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:					
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.	
peilmeting	opmerkingen:		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere: plastic dam	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
tank met inkuiping	
EINDESOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 01/07/2027	
	voor kennisname van momentopname